

CIRCULAR EXTERNA

CE-2022-00186

CONDICIÓN DE INFRAESTRUCTURA – LADO AIRE TERMINAL DE CARGA

PARA: Comunidad Aeroportuaria – Terminal de Carga

DE: Gerencia de Operaciones

FECHA: jueves, 22 de diciembre de 2022

Solicitamos a los tenedores de espacio con actividades de movimiento de carga aérea y elementos de la operación tales como racks, montacargas, pallets, plásticos, mallas sin limitarse a ellos los debidos arreglos y protocolos de manipulación de acuerdo con lo indicado a continuación:

ALEROS Y DUCTERÍAS

Se ha venido deteriorando sobre las estructuras superiores por la manipulación de los pallets y montacargas:



MUROS

Los racks para los pallets han venido deteriorando la condición de los muros:




FOD Y DESECHOS EN LOS BAJOS DE PLATAFORMAS DE CARGA Y DESCARGA:

Estas situaciones son de potencial atracción de vectores que toman los diferentes elementos para la construcción de madrigueras:



PUERTAS DE EMERGENCIA

En particular sobre este asunto, es obligatorio y normativo garantizar por parte de cada tenedor la trayectoria de evacuación desde el interior de las bodegas y la posibilidad de salida hacia lado aire:



Cordialmente,

TOMÁS ARAGÓN PALACIOS
Gerente de Operaciones
OPAIN S.A.