

**CIRCULAR EXTERNA**  
**CE-2023-00001****APLICACIÓN DE SLURY SEAL EN GLORIETA FRENTE A PUERTA 10 TC**

PARA: Comunidad Aeroportuaria  
DE: Gerencia de Mantenimiento  
FECHA: lunes, 2 de enero de 2023

La Dirección de Mantenimiento informa a la comunidad Aeroportuaria el inicio de las actividades de mantenimiento de la superficie de pavimento en la glorieta frente a puerta 10 de terminal de carga (figura 1) mediante la aplicación de Slurry Seal. La intervención está programada a iniciar el miércoles 4 de enero de 2023 con finalización el lunes 16 de enero de 2023, en el horario de 9:00 HL hasta las 16:30 HL, con las siguientes restricciones:

- Paso restringido por uno de los carriles.
- Señalización indicando circulación por un carril.

**Figura 1: zona intervención**



Lamentamos los inconvenientes que estas obras puedan generar por lo que recomendamos tomar las medidas correspondientes para evitar la afectación en la operación. Agradecemos la atención y socialización de esta información con sus colaboradores.

Cordialmente,

**Jhon E. Ramos Parra**  
Director de Mantenimiento  
OPAIN S.A.