

CIRCULAR EXTERNA

CE-2024-00272

ACTUALIZACIÓN FIRMWARE UPS BD2 Y OPAIN 3

PARA: Comunidad Aeroportuaria
DE: Dirección de mantenimiento electromecánico
FECHA: lunes, 16 de diciembre de 2024

OPAIN S.A. informa que por motivos de actualización del FIRMWARE de los sistemas de suministro de energía ininterrumpido UPS de la Terminal T1, se realizara esta actualización en la UPS del cuarto de servidores BD2 y subestación OPAIN 3, que respalda las cargas reguladas del espigón norte de la terminal 1

Desde la dirección de mantenimiento electromecánico se tiene la actividad está 100% controlada y la misma **NO** prevé cortes de energía durante la intervención, sin embargo, la misma no descarta una posible fluctuación en el servicio, que será atendida en el menor tiempo posible por el equipo técnico.

FECHA DE INTERVENCIÓN: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024
HORARIO: DE 00:30HL HASTA LAS 02:30 HL
DURACIÓN: 2 HORAS
ORDEN DE ACTUALIZACIÓN: BD2 de 00:30 a 01:30 - OPAIN 3 de 01:30 a 02:30

A continuación, se relacionan los servidores conectados a la red regulada de servidores en BD2:

- RED CORPORATIVA
- SERVIDORES BHS
- CCTV BD2
- COM-NET/SITA
- CLARO
- SWITCH COMUNICACIÓN
- MIGRACIÓN COLOMBIA

A continuación, se relacionan los servidores conectados a la red regulada de subestación OPAIN 3

SALIDAS DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y OPERACIONES A TENER EN CUENTA

- SISTEMA FIDS, BIDS, SACS, FADS, CUTE
- SISTEMA CCTV
- SISTEMA METEOROLOGÍA AEROCIVIL
- SISTEMAS DE TELEFONÍA Y SONIDO
- PUENTES DE ABORDAJE 27-29-32-34-11-12-13-15-17-19 VGDS, CONTROL GPU
- REDES DE TELECOMUNICACIONES

ILUMINACIÓN EXTERIOR MÁSTILES

- ILUMINACIÓN PUENTES DE ABORDAJE 27-29-32-34-11-12-13-15-17-19

El proceso representa un riesgo mínimo de afectación por lo cual agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos en caso de que se presente alguna contingencia asociada a esta actividad.

Agradecemos a la comprensión y colaboración en la ejecución de la actividad

Cordialmente,

(Firmado)

MAURICIO ANTONIO VÉLEZ VARGAS

Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.