

**CIRCULAR EXTERNA**  
**CE-2022-00100****REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS POSICIÓN 22- DESVÍO VEHICULAR EXTERNA**

PARA: Comunidad Aeroportuaria  
DE: Dirección de Mantenimiento  
FECHA: viernes, 3 de agosto de 2022


La Dirección de Mantenimiento desea informar a la Comunidad Aeroportuaria el inicio de obra para la rehabilitación de un conjunto de losas, así como la reconstrucción de 50 metros lineales de cárcamos en la posición 22, dicha infraestructura ya cumplió su vida útil, con el fin de mejorar las condiciones y desempeños de los pavimentos Aeroportuarios se ha programado realizar esta intervención.

Así las cosas, a partir del lunes 08 de agosto desde las 07:00 a.m. y hasta el 07 de septiembre de 2022 hasta las 07:00 p.m., se iniciará con la obra, para lo cual se tendrán las siguientes restricciones:

- CLS PSN 22.
- Se restringe la calle de rodaje TWY - P entre TWY - C & TWY - D para aeronaves Max categoría "C".
- PSN 20 operable para aeronaves Max Cat "C".
- Se realizará un desvío vehicular por medio de maletines como se muestra en la ilustración.

**Ubicación de la obra**

A continuación, se presenta la ilustración con la ubicación de la obra:



*El desvío proyectado se marca en la imagen anterior en color verde.*

Lamentamos los inconvenientes presentados y recomendamos tomar las medidas correspondientes para evitar que se vea afectada su operación, agradecemos la atención y la socialización de esta información con sus colaboradores.

Cordialmente

MAURICIO ANTONIO VELEZ VARGAS  
Gerente de Infraestructura  
OPAIN S.A.