

## CIRCULAR EXTERNA

CE-2022-00139

## REHABILITACIÓN DE CARCAMO POSICIÓN 74- DESVÍO VEHICULAR EXTERNA

PARA: Comunidad Aeroportuaria  
 DE: Gerencia de Infraestructura  
 FECHA: viernes, 23 de septiembre de 2022


La Dirección de Mantenimiento desea informar a la comunidad aeroportuaria el inicio de obra para la rehabilitación de 26 metros lineales de cárcamos en la posición 74, dicha infraestructura ya cumplió su vida útil, con el fin de mejorar las condiciones y desempeños de los pavimentos aeroportuarios se ha programado realizar esta intervención.

Así las cosas, a partir del viernes 23 de septiembre desde las 07:00 a.m. y hasta el 10 de octubre de 2022 hasta las 07:00 p.m., se iniciará con la obra, para lo cual se tendrán las siguientes restricciones:

- Posición 74 CLSD
- TWY E & F CLSD entre PSN 71 y 74
- CLSD Spot 28, 29 y 30
- PSN 15 y 17 Max Cat "C".
- PSN 71, 72 y 73 ingresando vía TWY "D".

**Ubicación de la obra**

A continuación, se presenta la ilustración con la ubicación de la obra:



El desvío proyectado se marca en la imagen anterior.

Lamentamos los inconvenientes presentados y recomendamos tomar las medidas correspondientes para evitar que se vea afectada su operación, agradecemos la atención y la socialización de esta información con sus colaboradores.

Cordialmente,

Mauricio Velez

Gerente de Infraestructura

OPAIN S.A.