

CIRCULAR EXTERNA

CE-2024-00063

RECONFIGURACIÓN PARQUEADERO CARGA – TC-1 (SECTOR MOTOS)

PARA: Comunidad Aeroportuaria.


DE: OPAIN S.A - Gerencia de Infraestructura.

FECHA: viernes, 12 de abril de 2024.

Cordial Saludo.


OPAIN S.A. informa que iniciará los trabajos de configuración en señalización en el parqueadero de carga en TC1 (zona actual de motos), para lo cual se realizarán cierres temporales parciales de sectores del parqueadero sin afectar la operación y movilidad del parqueadero.





LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIONES

FASE DE RECONFIGURACION DE CUPOS MOTOS



- FASE 1
- FASE 2
- FASE 3
- FASE 4
- FASE 5
- FASE 6

Cierre de 24 horas durante 3 días por fase (trabajos en jornada diurna).

Se realizan cierres de 24 horas, de acuerdo con la fase en proceso de ejecución. Como medida preventiva se instalará señalización reflectiva y señales móviles de seguridad vial. Tener precaución en la movilidad de sus vehículos.

FECHAS DE EJECUCIÓN:

Inicio el día 15 de abril del 2024 hasta 10 de marzo del 2024.

Cordialmente,

MAURICIO ANTONIO VELEZ
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A

Firmado por:
Mauricio Antonio Velez
Vargas
2024/04/12 10:27:46:291

