

## CIRCULAR EXTERNA

CE-2023-00099

CORTES DE ENERGÍA PROGRAMADOS, MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2023,

TGN 27-2 Y TGN 24, T1

PARA: Comunidad Aeroportuaria  
 DE: Gerencia de Infraestructura  
 FECHA: lunes, 26 de junio de 2023

OPAIN S.A. informa que, con motivo de conexión para adecuación de redes aeroportuarias, se requiere realizar dos cortes de energía localizados, de acuerdo con la siguiente programación y afectaciones:

**FECHA DEL CORTE 1:** MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2023  
**AFECTACIÓN:** TGN 24 ESPIGON NORTE  
**HORARIO:** DESDE 28/06/2023 A LAS 02:00HL HASTA 28/06/2023 A LAS 02:30HL  
**DURACION:** 0,5 HORAS

<b>TABLERO TN 24-1</b>
SECAMANOS BAÑOS MUJERES Y HOMBRES
TOMAS NORMALES SALIDAS GFCI Y FLUXOMETROS BAÑOS MUJERES Y HOMBRES
SALIDA NORMAL SEÑALETICA PUENTE DE ABORDAJE 6
TOMAS NORMALES SDB 24, FD-03, Y GALERIA DE DESEMBARQUE INTERNACIONAL
TOMAS NORMALES CUARTO DE CLIMATIZACION
SEÑALETICA GALERIA DE DESEMBARQUE INTERNACIONAL TRANSFERENCIA CONTROL
SALA NO ADMITIDOS
SALIDA NORMAL PARA ESTERA 50
SALIDA NORMAL PARA ASCENSOR 51
SALIDA NORMAL PARA ASCENSOR 52
TEMSS ESCALERA
MAQUINAS NOVAVENTA EN GALERIA DE DESEMABRQUE INTERNACIONAL

<b>TABLERO TN 24-2</b>
TOMAS NORMALES PUESTO DE CONTROL ABORDAJE 7
TOMAS NORMALES SEÑALETICA ZONA DUTTY FREE SALIDAS INTERNACIONAL
TOMA NORMAL ZONA DE ESPERA COMPARTIDA INTERNACIONAL
SALIDA NORMAL ESCALERA MECANICA 56
ESCANER 35 - 36
TOMAS NORMALES Y SEÑALETICA PUENTE DE ABORDAJE 7
TOMAS NORMALES SEÑALETICA ZONA DUTTY FREE SALIDAS INTERNACIONAL PISO 4

MAQUINAS NOVAVENTA
ESCANER Q40
ESCANER M33
ESCANER Q39

<b>TABLERO TN BHS-1</b>
TOMAS NORMALES SALA CONTROL BHS
ANTENA BRS

**FECHA DEL CORTE 2:** MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 2023  
**AFECTACIÓN:** TGN 27-2 ESPIGON NORTE  
**HORARIO:** DESDE 28/06/2023 A LAS 03:00HL HASTA 28/06/2023 A LAS 03:30HL  
**DURACION:** 0,5 HORAS

Durante este corte se verán afectados los siguientes usuarios:

<b>TABLERO TN 27</b>
TOMAS NORMALES PASILLO TECNICO, ESCALERAS Y SEÑALETICA
PUNTOS DE RECARGA CELULARES
UPS CUARTO DE CLIMATIZACION 6
TABLERO MONOFASICO ASCENSOR 70
TOMAS NORMALES PARA FIDS (INFORMACION DE VUELOS)
TABLERO MONOFASICO ASCENSOR 71
ALUMBRADO PROVISIONAL OFICINA DIAN POLFA PISO 1
TOMAS NORMALES OFICINA DE EQUIPAJE INTERNACIONAL
ALUMBRADO PROVISIONAL OFICINA ICA
ILUMINACION DIAN

<b>TABLERO TN 33-1</b>
SECAMANOS BAÑOS MUJERES Y HOMBRES
TOMAS NORMALES SALIDAS GFCI Y FLUXOMETROS BAÑOS MUJERES Y HOMBRES
SEÑALETICA PASILLO OFICINAS AEROLINEAS
SEÑALETICA ZONA DE ESPERA COMPARTIDA INTERNACIONAL
SALIDA NORMAL MOTOR PUERTA ACCESO POR VIADUCTO
TOMAS NORMALES EMIGRACION
EXTENSION DE EVENTOS
TOMAS NORMALES PASILLO OFICINAS GUBERNAMENTALES
SALIDA NORMAL MOTOR PUERTA ACCESO DEL VIADUCTO
TOMAS NORMALES OFICINA SUPERVISOR DE TERMINAL Y OFICINA DE SEGURIDAD Y OBJETOS PERDIDOS
TOMAS NORMALES PUESTO DE CONTROL PUENTE ABORDAJE 8

<b>TABLERO TN 33-2</b>
TOMA NORMAL ZONA DE ESPERA COMPARTIDA INTERNACIONAL
SEÑALETICA HALL SALIDAS
SEÑALETICA AUTOCHECK IN
SEÑALETICA ZONA DE ESPERA CHECK IN INTERNACIONAL
TOMAS NORMALES MOSTRADORES CHECK IN
TABLERO MONOFASICO CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR 64
TOMAS NORMALES OFICINA VERIFICACION PASAJEROS
SALIDA NORMAL MOTOR PUERTA ACCESO VIADUCTO PUERTA 6
BODY SCAN - PASILLO JEFE MIGRACION - GRAFOLOGIA -
ANTIGUA OFICINA OBJETOS PERDIDOS
TABLERO MONOFASICO ASCENSOR 64
OFICINA 206
ILUUMINACION PROVISIONAL HOSPITAL FONTIBON
IMÁGENES DAS
RETENCION PASAJEROS - ATENCION PASAJEROS
TOMAS NORMALES CIRCULACION OFICINAS
TABLERO MONOFASICO ASCENSOR 65
DIAN TOMAS E ILUMINACION

<b>TABLERO TN 42</b>
SECAMANOS BAÑOS MUJERES Y HOMBRES
TOMAS NORMALES, GFCI Y FLUXOMETROS BAÑOS MUJERES Y HOMBRES
SALA VIP
SALIDAS NORMALES SISTEMA SIFONICO
ILUMINACION SALON ASCENSOR 64
TOMAS NORMALES AREA RESTAURANTE
CASA ESTUDIO
TOMAS NORMALES Y SALIDAS SEÑALETICAS ESCALERA ACCESO PISO 4
TOMAS NORMALES Y SALIDAS SEÑALETICAS CIRCULACION
PANTALLAS LED COLUMNAS PUNTO DE INFORMACION

<b>TABLERO TN 43</b>
SECAMANOS BAÑOS MUJERES Y HOMBRES NIVEL 14.20
TOMAS NORMALES, GFCI Y FLUXOMETROS BAÑOS MUJERES Y HOMBRES NIVEL 14.20
SALIDA CONTROL AIRES TACC
TOMAS GENERALES PASILLO CIRCULACION
ALIMENTACION TABLERO NORMAL CCO
TOMA COCINA Y NEVERA CCO
LATAM AVIACION

<b>TABLERO TN 51</b>
TOMAS NORMALES CIRCULACION
SECAMANOS BAÑOS MUJERES Y HOMBRES NIVEL 17.30

TOMAS NORMALES, GFCI Y FLUXOMETROS BAÑOS MUJERES Y HOMBRES NIVEL 17.30
SALIDAS NORMALES PARA SISTEMA SIFONICO
OFICINA 408
OBJETOS PERDIDOS
LAN
CONEXIÓN PROVISIONAL OFICINAS AVIANCA NIVEL 17.30

Lamentamos los inconvenientes presentados por estos cortes de energía y agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento.

Cordialmente,

(Firmado)

**Mauricio Vélez**

Gerente de Infraestructura

OPAIN S.A.